


SCHEMA DEI FORMATI (mm.)



SIGLA DEI MATERIALI E SPESSORI		
ALLUMINIO AL 0,5/0,7 mm.	PVC RIGIDO PV 1 mm.	PVC ADESSIVO AD

DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)					
DISTANZA LETTURA (Mt.)	4	10	10	16	16
BASE (mm.)	350	765	330	1400	500
ALIEZZA (mm.)	125	270	500	500	700
SIGLA FORMATO	A	B	C	D	E


Simboli conformi D.L. 493 del 14/08/96 - CEE 92/58 - UNI



3105




3106




3149



3108



3109



3110



3154




3141




3142



3155



3170



3171



3172



3145



3111



3112



3113




3173



3114



3115



3116



3117



3118



3119



3144



3156




3147



ATTENZIONE
 IN QUESTA ZONA IL LIVELLO
 DI RUMORE PUÒ SUPERARE I
 85 dBA
 È OBBLIGATORIO PROTEGGERE
 L'UDITO PRIMA DI ACCEDERVI
Art. 41 comma 2 - Art. 43 comma 4 del 23/7/91
 L'insosservanza di tale obbligo è sanzionata
 con l'ammenda da € 309,87 a € 1032,91

3148



IN QUESTO REPARTO
 È OBBLIGATORIO
 L'USO DI PROTEZIONI
 ACUSTICHE

3157



ASSICURATEVI
 CHE PROTEZIONI
 E SICUREZZE
 SIANO EFFICIENTI

3120



ESEGUIRE LE
 RIPARAZIONI
 O I CARICHI DI
 LAVORAZIONE A
 MACCHINE FERME

3121



È OBBLIGATORIO
 L'USO
 DELLA CUFFIA

3122




È OBBLIGATORIO
 USARE LA CUFFIA
 O IL COPRICAPO

3158




È OBBLIGATORIO
 PROTEGGERE
 GLI OCCHI

3123



È OBBLIGATORIO
 L'USO
 DEGLI OCCHIALI
 O SCHERMO

3139




È OBBLIGATORIO
 L'USO DEGLI OCCHIALI
 DURANTE LA PULIZIA
 CON ARIA COMPRESSA

3153



IN QUESTA ZONA
 È OBBLIGATORIO
 PROTEGGERE
 GLI OCCHI

3159



IN QUESTA AREA
 È OBBLIGATORIO
 L'USO
 DEGLI OCCHIALI
 A TENUTA

3160



È OBBLIGATORIO
 PROTEGGERE
 LE VIE
 RESPIRATORIE

3124



UTILIZZARE
 IN CASO
 DI INCENDIO
 E FUGHE DI GAS

3161



È OBBLIGATORIO
 GETTARE I RIFIUTI
 NELL'APPOSITO
 CONTENITORE

3125



È OBBLIGATORIO
 LO SCHERMO
 PROTETTIVO

3126



PASSAGGIO
 RISERVATO
 AI CARRELLI

3150



VELOCITÀ
 MASSIMA
 DEI CARRELLI
Km 10

3128




CARRELLI
 A PASSO
 D'UOMO

3129



USARE I CARRELLI
 PER LA
 MOVIMENTAZIONE

3152



È OBBLIGATORIO
 L'USO DI GUANTI
 O MANOPOLE

3131



È OBBLIGATORIO
 USARE I GUANTI
 PROTETTIVI

3162




È OBBLIGATORIO
 L'USO DI GUANTI
 ISOLANTI

3163




È OBBLIGATORIO
 L'USO DI SCARPE
 CON SUOLA
 ISOLANTE

3164



È OBBLIGATORIO
 L'USO DI SCARPE,
 GUANTI E PEDANA
 ISOLANTI

3165



COLLEGARE A TERRA
 L'AUTOCISTERNA
 prima di iniziare
 lo scarico

3101



LAVORARE SU
 PEDANE ISOLANTI
 PER ESEGUIRE
 SALDATURE
 ELETTRICHE

3132



TOGLIERE
 LA TENSIONE
 PRIMA DI INSERIRE O
 STACCARE LE SPINE

3133



TOGLIERE
 LA TENSIONE
 PRIMA DI INIZIARE
 RIPARAZIONI
 O LAVORI

3134




SPEGNERE
 LE SIGARETTE
 Grazie

3135



È OBBLIGATORIO
 IL CASCO
 DI PROTEZIONE

3127



CALZATURE
 DI SICUREZZA
 OBBLIGATORIE

3136




È OBBLIGATORIA
 LA CINTURA
 DI SICUREZZA

3137



INDOSSARE
 GLI INDUMENTI
 PROTETTIVI

3138



È OBBLIGATORIO
 INDOSSARE INDUMENTI
 AD ALTA VISIBILITÀ

3169




ASSICURATEVI PRIMA
 DI ESEGUIRE MOLATURE
 CHE IL POGGIAPEZZI E LA
 LINGUETTA DISTINO DALLA
 MOLLA COME INDICATO

3146




PASSAGGIO
 RISERVATO
 AI PEDONI

3151



3175

**TRANSITO
PEDONALE SU
QUESTO LATO**



3107

**CONTROLLARE
FUNI E CATENE
PRIMA DELL'USO**




3166

**SPEGNERE
IL MOTORE
E NON ALLONTANARSI
DAL PROPRIO
AUTOMEZZO**



3130

**VEICOLI
A PASSO
D'UOMO**



3103

**È OBBLIGATORIO
FISSARE CON GLI
APPOSITI FERMI O
CATENE LE BOMBOLE**



3167

**DURANTE IL TRASPORTO
E DEPOSITO, MUNIRE
DELL'APPOSITO
CAPPELLOTTA
LE BOMBOLE PIENE**



3102

**ASSICURARSI
DEL COLLEGAMENTO
ELETTRICO A TERRA
PRIMA DI INIZIARE
IL LAVORO**



3168

**È OBBLIGATORIO
L'USO DEGLI
APPOSITI
DISPOSITIVI
BLOCCAPEZZO**



3174

**È OBBLIGATORIO
L'USO DEL CASCO
ALL'INTERNO
DELLE CORSIE**

DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)		
DISTANZA LETTURA (Mt.)	10	16
BASE (mm.)	500	700
ALTEZZA (mm.)	330	500
SIGLA FORMATO	C	E

SIGLA DEI MATERIALI E SPessori	
ALLUMINIO	PVC RIGIDO
AL	PV
0,5/0,7 mm.	1 mm.



10301



10302



10303



10304



10316




10317



10318



10308



10309



10310



10311




10312

DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)		
DISTANZA LETTURA (Mt.)	10	16
BASE (mm.)	500	700
ALTEZZA (mm.)	330	500
SIGLA FORMATO	C	E

SIGLA DEI MATERIALI E SPESSORI	
ALLUMINIO	PVC RIGIDO
AL	PV
0,5/0,7 mm.	1 mm.



10323



10313



10314



10315



10305



10306



10307



10319



10320



10321

CARTELLI FORMATO UNICO

Materiali: Alluminio




10322

1000 x 900 mm



11610

1000 x 400 mm



SCHEMA DEI FORMATI (mm.)

A = 115X140
 B = 180X210
 C = 270X330
 D = 435X530

SIGLA DEI MATERIALI E SPESSORI		
ALLUMINIO	PVC RIGIDO	PVC ADESIVO
AL	PV	AD
0,5/0,7 mm.	1 mm.	

FORMATO 1	DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)			
DISTANZA LETTURA (Mt.)	4	6	10	16
BASE (mm.)	115	180	270	435
ALTEZZA (mm.)	140	210	330	530
SIGLA FORMATO	A	B	C	D

Simboli conformi D.L. 493 del 14/08/96 - CEE 92/58 - UNI


 USARE GLI OCCHIALI. 3201	 PROTEGGERE L'UDITO. 3202	 CINTURA DI SICUREZZA. 3203	 CASCO PROTETTIVO. 3204	 USARE I GUANTI. 3205	 CALZATURE PROTETTIVE. 3206
 INDUMENTI PROTETTIVI. 3207	 USARE LA MASCHERA. 3208	 SCHERMO PROTETTIVO. 3209	 PEDONI A SINISTRA. 3220	 PEDONI A DESTRA. 3221	 LAVARSI LE MANI. 3224

FORMATO 2	DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)			
DISTANZA LETTURA (Mt.)	4	6	10	16
BASE (mm.)	115	180	270	435
ALTEZZA (mm.)	160	230	370	600
SIGLA FORMATO	A	B	C	D


 CARRELLI A PASSO D' UOMO. 3211	 SEGNALARE PRIMA DI METTERE IN MOTO. 3212	 E' OBBLIGATORIO PROTEGGERE GLI OCCHI. 3213	 VELOCITA MASSIMA DEI CARRELLI Km 10. 3214	 VEICOLI A PASSO D' UOMO. 3216	 INDOSSARE LA CUFFIA. 3227
---------------------------------------	---	---	--	--------------------------------------	----------------------------------

FORMATO 3	DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)			
DISTANZA LETTURA (Mt.)	4	6	10	16
BASE (mm.)	115	180	270	435
ALTEZZA (mm.)	180	260	430	680
SIGLA FORMATO	A	B	C	D

 VERSARE I RIFIUTI NELL' APPOSITO CONTENITORE. 3217	 TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI INIZIARE LAVORI O RIPARAZIONI. 3218	 CONTROLLARE CHE RIPARI E PROTEZIONI SIANO EFFICIENTI. 3219	 PROTEGGERE L'UDITO CON CUFFIA ANTIRUMORE OTAPPI. 3222	 REGOLARE IL POGGIAPEZZO SECONDO L' USURA DELLA MOLA. 3223	 E' OBBLIGATORIO ESEGUIRE LE SALDATURE SOTTO ASPIRAZIONE. 3226	 È OBBLIGATORIO UTILIZZARE LA CINTURA DI SICUREZZA. SANZIONE DA € 68,00 a € 275,00 D.Lgs. n. 150 del 13/03/06 3228
---	--	---	--	--	--	--



SCHEMA DEI FORMATI (mm.)


 A = 115X115
 B = 165X165
 C = 270X270
 D = 435X435
 E = 665X665

SIGLA DEI MATERIALI E SPESSORI		
ALLUMINIO	PVC RIGIDO	PVC ADESIVO
AL	PV	AD
0,5/0,7 mm.	1 mm.	

FORMATO 4	DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)				
DISTANZA LETTURA (Mt.)	4	6	10	16	23
BASE (mm.)	115	165	270	435	665
ALTEZZA (mm.)	115	165	270	435	665
SIGLA FORMATO	A	B	C	D	E

Simboli conformi D.L. 493 del 14/08/96 - CEE 92/58 - UNI

 3301	 3302	 3303	 3304	 3305	 3306
 3307	 3308	 3309	 3310	 3311	 3312
 3313	 3314	 3315	 3316	 3317	 3318
 3319	 3320	 3321	 3322	 3323	 3324
 3325	 3326	 3327	 3328	 3329	 3330
 3331	 3332	 3333	 3334	 3335	 3336
					 3337